



**CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ  
THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP**

Mã số: **QT.09**

Ngày ban hành: 08/4/2024

Lần ban hành: 01

Lần sửa đổi: 00

**QUY TRÌNH  
KIỂM SOÁT DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ  
QT.09**





CÔNG TY TNHH  
XÂY DỰNG VÀ THÍ  
NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP

Mã số: QT.09

Ngày ban hành: 08/4/2024

Lần ban hành: 01

Lần sửa đổi: 00

QUY TRÌNH  
KIỂM SOÁT DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ  
QT.09

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

STT	Ngày sửa đổi	Vị trí sửa đổi (trang)	Tóm tắt nội dung sửa đổi	Ghi chú

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Lương Thanh Sơn	Nguyễn Văn Thành	Đoàn Thị Thúy Hằng
Chức vụ	CBKT	Trưởng phòng TN	Giám đốc
Chữ ký		 	 

2771  
CÔNG TY TNHH  
XÂY DỰNG VÀ THÍ  
NGHIỆM KIỂM ĐỊNH  
VP  
TỈNH THÁI BÌNH

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này áp dụng cho việc kiểm soát dữ liệu trong máy tính của Phòng thử nghiệm nhằm đảm bảo các dữ liệu, phần mềm được quản lý đúng quy định.

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng trong hệ thống quản lý của PTN phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.

## 3. TRÁCH NHIỆM

**3.1 CBNV** Trung tâm có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện quy trình sau khi được phê duyệt.

## 4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

### 4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

*(không áp dụng)*

### 4.2 Chữ viết tắt

- QM: Cán bộ quản lý chất lượng;
- TM: Cán bộ quản lý kỹ thuật;
- Công ty: Công ty TNHH xây dựng và thí nghiệm kiểm định VP
- PTN: Phòng thí nghiệm LAS-XD ...
- CBNV: Cán bộ nhân viên.

## 5. NỘI DUNG

### 5.1 Sử dụng phần mềm.

Khi PTN sử dụng phần mềm vào mục đích tính toán và lưu trữ kết quả đo/ thử nghiệm, phải tuân thủ các quy định sau:

- Đối với Phần mềm lưu giữ tài liệu, hồ sơ:

+ PTN phải lập cây thư mục cho tất cả các máy tính có sử dụng vào mục đích lưu giữ tài liệu, hồ sơ của PTN.

+ QM và TM chịu trách nhiệm quản lý cây thư mục trong quá trình truy nhập số liệu.

- Đối với phần mềm tính toán: PTN phải thiết lập và áp dụng phương pháp để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo toàn vẹn, bảo mật khi nhập, lưu giữ, truyền và xử lý số liệu.

### 5.2 Bảo quản.

Trưởng PTN chỉ định cán bộ chịu trách nhiệm về bảo quản, sử dụng phần mềm.



- Máy vi tính và các thiết bị tự động hóa phải được bảo trì, đặt trong môi trường hoạt động phù hợp.
- Khi có lỗi phần mềm phải báo cáo Trưởng PTN để có phương án xử lý.
- Khi cần phải cải tiến, sửa đổi các phiên bản phần mềm hiện hành cho phù hợp phải được Trưởng PTN chấp thuận.
- Trưởng PTN và các cán bộ được phân công quản lý phải bảo quản mật khẩu truy cập phần mềm và các dữ liệu phục vụ việc quản lý dữ liệu đo, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu nhập vào và công bố theo đúng quy định.
- Không cho thuê, mượn, sao chép phần mềm đã đăng ký.

## 6. HỒ SƠ LƯU

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm do các hãng bên ngoài cung cấp.

## 7. PHỤ LỤC

*(không áp dụng)*

